

ขั้นตอนการสแกน QR CODE แจ้งซ่อมเครื่องจักร

INJECTION 3

ขั้นตอน

การปฏิบัติ


1 พนักงานที่ปฏิบัติงาน สแกน QR CODE ประจำเครื่องจักร ด้วย แอป Scan QR CODE หรือ LINE



2 และไปยังลิงค์ที่ขึ้นมา เพื่อเข้าสู่หน้าแจ้งซ่อม



3 เลือกประเภทของการแจ้งซ่อม " เครื่องจักรฉีด "



กรอกข้อมูลและรายละเอียด

4

เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดครบแล้ว ให้กดปุ่ม SUBMIT

5

เมื่อกดปุ่ม SUBMIT แล้ว จะมีข้อความแจ้งไปยังไลน์กลุ่ม SUPAVUT SERVICE

